

SNCC.D.001



Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA)

| |
|--------------------------------|
| No. EXPEDIENTE |
| OMSA-MAE-PEUR-2021-0001 |
| No. DOCUMENTO |

02 de noviembre de 2021

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Página 1 de 1

No. Solicitud: REQ. 688 / 686 / 693 / 711 / 694 / 685

Objeto de la compra: **ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LOS AUTOBUSES DE LA INSTITUCION**

Rubro: **REPUESTOS**

Planificada: **No**

Detalle pedido

| Item | Código ¹ | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto |
|------|---------------------|--|------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| 1 | 26101513 | ARRANCADOR (MOTOR DE ARRANQUE) | UNIDAD | 15 | RD\$52,588.05 | RD\$788,820.81 |
| 2 | 25174001 | ABANICO EVAPORADOR MB OF-1721 | UNIDAD | 120 | RD\$26,554.50 | RD\$3,186,540.00 |
| 3 | 25174001 | ABANICOS DEL CONDENSADOR, ELECTRONICO | UNIDAD | 20 | RD\$33,158.00 | RD\$663,160.00 |
| 4 | 25174001 | BLOWERS DE TECHO DEL EVAPORADOR, ELECTRONICO | UNIDAD | 30 | RD\$22,339.50 | RD\$670,185.00 |
| 5 | 26101807 | BOBINA DEL A/C MB OF 1721 | UNIDAD | 10 | RD\$35,110.95 | RD\$351,109.50 |
| 6 | 25171506 | BOMBA CEBADORA MB OF-1721 | UNIDAD | 10 | RD\$587.80 | RD\$5,877.96 |
| 7 | 25171506 | BOMBA DE AGUA OF-1721 | UNIDAD | 5 | RD\$14,207.40 | RD\$71,037.01 |
| 8 | 25171506 | BOMBA HIDRAULICA MB | UNIDAD | 10 | RD\$20,078.84 | RD\$200,788.41 |
| 9 | 26101809 | BOOSTER MB OF 1721 | UNIDAD | 20 | RD\$15,149.10 | RD\$302,982.07 |
| 10 | 26101513 | BUSING DEL ALTERNADOR | UNIDAD | 50 | RD\$251.79 | RD\$12,589.50 |
| 11 | 25174210 | CABLE ACELERADOR MB OF-1721 | UNIDAD | 10 | RD\$5,788.60 | RD\$57,886.00 |

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

| | | | | | | |
|----|----------|---|--------|----|----------------|-------------------|
| 12 | 25171710 | CILINDRO MAESTRO MB OF-1721 | UNIDAD | 40 | RD\$19,670.00 | RD\$786,800.00 |
| 13 | 25174001 | CLUTCH A/C MB OF-1721 | UNIDAD | 5 | RD\$112,386.39 | RD\$561,931.93 |
| 14 | 31162811 | COLLARING MB OF-1721 | UNIDAD | 15 | RD\$6,263.10 | RD\$93,946.45 |
| 15 | 26101513 | COMPRESOR NEUMATICO 1 CABEZA MB OF-1721 | UNIDAD | 20 | RD\$63,225.00 | RD\$1,264,500.00 |
| 16 | 25172301 | CRISTAL FRONTAL DERECHO MB OF-1721 | UNIDAD | 30 | RD\$21,075.00 | RD\$632,250.00 |
| 17 | 25172301 | CRISTAL FRONTAL IZQUIERDO MB OF-1721 | UNIDAD | 30 | RD\$21,075.00 | RD\$632,250.00 |
| 18 | 40151717 | DISCO DE CLOCHE | UNIDAD | 15 | RD\$12,707.34 | RD\$190,610.10 |
| 19 | 25171502 | ESCOBILLA LIMPIAVIDRIOS | UNIDAD | 30 | RD\$421.50 | RD\$12,645.00 |
| 20 | 25171502 | MAQUINA LIMPIAVIDRIO DERECHA MB OF-1721 | UNIDAD | 5 | RD\$5,440.58 | RD\$27,202.91 |
| 21 | 25171502 | MAQUINA LIMPIAVIDRIO IZQUIERDA MB OF-1721 | UNIDAD | 5 | RD\$5,440.58 | RD\$27,202.91 |
| 22 | 26101513 | PLATO DE FRICCION | UNIDAD | 15 | RD\$24,138.79 | RD\$362,081.78 |
| 23 | 25172003 | PULMON TRASERO DE LOS FRENOS DERECHO | UNIDAD | 5 | RD\$42,150.00 | RD\$210,750.00 |
| 24 | 25172003 | PULMON TRASERO DE LOS FRENOS IZQUIERDO | UNIDAD | 5 | RD\$42,150.00 | RD\$210,750.00 |
| 25 | 25174002 | RADIADOR DE AGUA | UNIDAD | 12 | RD\$92,479.74 | RD\$1,109,756.90 |
| 26 | 40151616 | REPARO DE COMPRESOR NEUMATICO | UNIDAD | 5 | RD\$48,551.48 | RD\$242,757.38 |
| 27 | 26101513 | RETENEDORA TRASERA EXTERIOR | UNIDAD | 15 | RD\$476.51 | RD\$7,147.59 |
| 28 | 26101513 | RETENEDORA TRASERA INTERIOR | UNIDAD | 15 | RD\$570.56 | RD\$8,558.35 |
| 29 | 26101513 | RODAMIENTO 5210 PLATO DE ARRASTRE | UNIDAD | 30 | RD\$5,738.02 | RD\$172,140.60 |
| 30 | 25173812 | SELECTOR DE CAMBIO DERECHO | UNIDAD | 10 | RD\$299.38 | RD\$2,993.77 |
| 31 | 25173812 | SELECTOR DE CAMBIO IZQUIERDO | UNIDAD | 10 | RD\$299.38 | RD\$2,993.77 |
| 32 | 23231601 | SOPORTE ALTERNADOR | UNIDAD | 25 | RD\$747.67 | RD\$18,691.77 |
| 33 | 40151610 | SOPORTE COMPLETO DEL COMPRESOR NEUMATICO | UNIDAD | 3 | RD\$2,416.01 | RD\$7,248.03 |
| 34 | 25171905 | VALVULA MANUAL DE FRENO MB OF-1721 | UNIDAD | 5 | RD\$23,604.00 | RD\$118,020.00 |
| 35 | 26131612 | VENTILADOR DEL MOTOR | UNIDAD | 5 | RD\$21,075.00 | RD\$105,375.00 |
| | | | | | Total: | RD\$13,119,580.48 |

| ITEM | CÓDIGO2 | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SOLICITADA | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO |
|------|---------|-------------|------------------|---------------------|--------------------------|-------|
|------|---------|-------------|------------------|---------------------|--------------------------|-------|

²Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino



| | | | | | | |
|----|----------|--|--------|-----|--------------|------------------|
| 1 | 26111803 | CORREA 2/9540PB OF-1721 | UNIDAD | 120 | RD\$4,917.50 | RD\$590,100.00 |
| 2 | 26111803 | CORREA AX-38 DOBLE | UNIDAD | 55 | RD\$3,480.11 | RD\$191,406.31 |
| 3 | 26111803 | CORREA CORTA VENTILADOR | UNIDAD | 50 | RD\$2,810.00 | RD\$140,500.00 |
| 4 | 26111803 | CORREA DE LA BOMBA DE AGUA (1369 MM) | UNIDAD | 20 | RD\$4,917.50 | RD\$98,350.00 |
| 5 | 26111803 | CORREA DEL COMPRESOR DE A/C | UNIDAD | 40 | RD\$3,653.00 | RD\$146,120.00 |
| 6 | 26111803 | CORREA DEL COMPRESOR DE A/C | UNIDAD | 70 | RD\$2,739.75 | RD\$191,782.50 |
| 7 | 26111803 | CORREA DEL COMPRESOR DEL A/C VOLVO | UNIDAD | 50 | RD\$2,529.00 | RD\$126,450.00 |
| 8 | 26111803 | CORREA DEL MOTOR IVECO | UNIDAD | 10 | RD\$6,322.50 | RD\$63,225.00 |
| 9 | 26111803 | CORREA DOBLE | UNIDAD | 50 | RD\$3,512.50 | RD\$175,625.00 |
| 10 | 26111803 | CORREA EN V 1735 MM TRAPEZOIDAL | UNIDAD | 75 | RD\$4,917.50 | RD\$368,812.50 |
| 11 | 26111803 | CORREA EN V DEL TENSOR DEL MOTOR (2014 MM) | UNIDAD | 50 | RD\$4,917.50 | RD\$245,875.00 |
| 12 | 26111803 | CORREA LARGA VENTILADOR | UNIDAD | 30 | RD\$3,934.00 | RD\$118,020.00 |
| 13 | 26111803 | CORREA TRAPEZOIDAL | UNIDAD | 20 | RD\$4,917.89 | RD\$98,357.90 |
| 14 | 26111803 | CORREAS BX84 DOBLE MB O500M | UNIDAD | 75 | RD\$4,215.00 | RD\$316,125.00 |
| 15 | 26111803 | CORREAS BX-86 DOBLE MB O500M | UNIDAD | 50 | RD\$3,934.00 | RD\$196,700.00 |
| | | | | | Total: | RD\$3,067,499.21 |

| ITEM | CÓDIGO3 | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SOLICITADA | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO |
|------|----------|--|------------------|---------------------|--------------------------|----------------|
| 1 | 26101513 | ARRANCADOR (MOTOR DE ARRANQUE) | UNIDAD | 15 | RD\$63,225.00 | RD\$948,375.00 |
| 2 | 40151610 | BOBINA DE COMPRESOR A/C CLIMA BUSS M. BENZ O500M | UNIDAD | 5 | RD\$37,101.61 | RD\$185,508.05 |
| 3 | 40151610 | BOBINA DE COMPRESOR A/C KONVEKTA M. BENZ O500M | UNIDAD | 5 | RD\$38,085.98 | RD\$190,429.91 |
| 4 | 40151721 | BOMBA AGUA | UNIDAD | 5 | RD\$17,052.32 | RD\$85,261.58 |

³Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

| | | | | | | |
|----|----------|--|--------|-----|---------------|------------------|
| 5 | 25202503 | Bombillo H-4 24 Voltio | UNIDAD | 300 | RD\$175.63 | RD\$52,687.50 |
| 6 | 26101905 | CILINDRO DE FRENO DE RUEDA TRASERO DERECHO | UNIDAD | 10 | RD\$43,338.48 | RD\$433,384.75 |
| 7 | 25171710 | CILINDRO GÁS 40 KGF 675 MM | UNIDAD | 30 | RD\$3,516.64 | RD\$105,499.34 |
| 8 | 25171710 | CILÍNDRO P/NEUMÁTICO (Botella DE LA PUERTA). | UNIDAD | 30 | RD\$11,886.30 | RD\$356,589.00 |
| 9 | 25172604 | ESPEJO RETROVISOR EXTERNO L.D BUSSCAR URB. PLUS | UNIDAD | 30 | RD\$5,304.38 | RD\$159,131.42 |
| 10 | 25172604 | ESPEJO RETROVISOR EXTERNO L.I BUSSCAR URB. PLUS | UNIDAD | 30 | RD\$3,640.75 | RD\$109,222.45 |
| 11 | 25174408 | FARO ALTO / BAJO - MICA POLICARBONATO 24V | UNIDAD | 15 | RD\$956.14 | RD\$14,342.17 |
| 12 | 25174408 | FARO ALTO/BAJO C/POSICION-MICA POLICARBONATO 24V | UNIDAD | 15 | RD\$956.14 | RD\$14,342.17 |
| 13 | 26101513 | GENERADOR 24V 80 AMP (ALTERNADOR) | UNIDAD | 30 | RD\$32,913.53 | RD\$987,405.90 |
| 14 | 26101513 | GENERADOR 24V 100 AMP (ALTERNADOR) | UNIDAD | 10 | RD\$49,737.00 | RD\$497,370.00 |
| 15 | 26101513 | GENERADOR 24V 140 AMP (ALTERNADOR) | UNIDAD | 5 | RD\$74,465.00 | RD\$372,325.00 |
| 16 | 25171714 | FORRO DE FRENO TRASERO (ASBESTO DE BANDA) | UNIDAD | 120 | RD\$12,026.74 | RD\$1,443,209.26 |
| 17 | 25171714 | FORRO DE FRENO DELANTERA (ASBESTO DE BANDAS) | UNIDAD | 50 | RD\$12,026.74 | RD\$601,337.19 |
| 18 | 25174002 | RADIADOR DE AGUA | UNIDAD | 5 | RD\$49,970.41 | RD\$249,852.06 |
| 19 | 26101513 | REPARO VALVULA SECADORA O500M | UNIDAD | 20 | RD\$3,539.87 | RD\$70,797.39 |
| 20 | 26101513 | REPARO DE VALVULA DE PUERTA URBANUS PLUS B. | UNIDAD | 40 | RD\$1,573.60 | RD\$62,944.00 |
| 21 | 26101513 | SELENOIDE DE MOTOR DE ARRANQUE | UNIDAD | 10 | RD\$4,215.00 | RD\$42,150.00 |
| 22 | 40151610 | SIST. AIRE FRIO 2 MOTORES CARACOL/ LAMINA FIJACION | UNIDAD | 20 | RD\$13,214.03 | RD\$264,280.50 |
| 23 | 25174001 | SOPLADOR DE EVAPORADOR | UNIDAD | 20 | RD\$11,258.12 | RD\$225,162.49 |
| 24 | 26101728 | TUBERIA FLEXIBLE BOCA LLENADO DEL ACEITE | UNIDAD | 10 | RD\$2,180.32 | RD\$21,803.21 |
| 25 | 25171905 | VALVULA APERTURA DE LA PUERTA | UNIDAD | 30 | RD\$5,810.11 | RD\$174,303.32 |
| 26 | 25171905 | VALVULA DE MANUAL DE FRENO | UNIDAD | 20 | RD\$19,387.83 | RD\$387,756.68 |

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original - 5
Copiat - Agregar Destino



| | | | | | | |
|----|----------|------------------------------------|--------|----|---------------|-------------------|
| 27 | 25171905 | VALVULA MANUAL DE EMERGENCIA | UNIDAD | 10 | RD\$12,570.97 | RD\$125,709.71 |
| 28 | 25171905 | VALVULA SECADORA O500M | UNIDAD | 50 | RD\$49,454.71 | RD\$2,472,735.37 |
| 29 | 26131612 | VENTILADOR DEL CONDENSADOR | UNIDAD | 25 | RD\$10,818.50 | RD\$270,462.50 |
| 30 | 26131612 | VENTILADOR DEL CONDENSADOR M. BENZ | UNIDAD | 50 | RD\$10,720.15 | RD\$536,007.50 |
| | | | | | Total: | RD\$11,460,385.42 |

| ITEM | CÓDIGO4 | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SOLICITADA | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO |
|------|----------|--------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| 1 | 40161505 | ELEMENTO FILTRANTE (GAS-OIL) O500M | UNIDAD | 110 | RD\$3,038.54 | RD\$334,239.10 |
| 2 | 40161505 | ELEMENTO FILTRO DE AIRE O500M | UNIDAD | 50 | RD\$7,971.20 | RD\$398,559.86 |
| 3 | 40161505 | FILTRO DE AIRE O500M | UNIDAD | 20 | RD\$4,049.79 | RD\$80,995.72 |
| 4 | 40161505 | FILTRO DE ACEITE HD AERO TOWN | UNIDAD | 100 | RD\$2,669.50 | RD\$266,950.00 |
| 5 | 40161505 | FILTRO DE ACEITE MB MDA3736 | UNIDAD | 60 | RD\$1,495.83 | RD\$89,750.00 |
| 6 | 40161505 | FILTRO DE ACEITE MB OF-1721 | UNIDAD | 150 | RD\$1,196.67 | RD\$179,499.99 |
| 7 | 40161505 | FILTRO DE AIRE PRIMARIO MB MDA3736 | UNIDAD | 60 | RD\$6,125.80 | RD\$367,548.00 |
| 8 | 40161505 | FILTRO DE AIRE PRIMARIO MB OF-1721 | UNIDAD | 200 | RD\$7,971.20 | RD\$1,594,239.45 |
| 9 | 40161505 | FILTRO DE AIRE SECUNDARIO MB MDA3736 | UNIDAD | 30 | RD\$1,767.98 | RD\$53,039.45 |
| 10 | 40161505 | FILTRO DE AIRE SECUNDARIO MB OF-1721 | UNIDAD | 125 | RD\$4,049.79 | RD\$506,223.26 |
| 11 | 40161505 | FILTRO DE GAS-OIL HD AERO TOWN | UNIDAD | 75 | RD\$533.90 | RD\$40,042.50 |
| 12 | 40161505 | FILTRO DEL HIDRAULICO HD AERO TOWN | UNIDAD | 10 | RD\$772.75 | RD\$7,727.50 |
| | | | | | Total: | 3,918,814.83 |

| ITEM | CÓDIGO5 | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SOLICITADA | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO |
|------|---------|-------------|------------------|---------------------|--------------------------|-------|
|------|---------|-------------|------------------|---------------------|--------------------------|-------|

⁴Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

⁵Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

| | | | | | | |
|----|----------|-------------------------------------|--------|----|---------------|----------------|
| 1 | 25174001 | ABANICO ENFRIAMIENTO | UNIDAD | 25 | RD\$8,602.14 | RD\$172,042.81 |
| 2 | 25174001 | ASPA DEL CONDENSADOR COMPLETO | UNIDAD | 30 | RD\$8,602.14 | RD\$258,064.22 |
| 3 | 25171712 | BANDA DE FRENOS | UNIDAD | 30 | RD\$5,339.00 | RD\$160,170.00 |
| 4 | 25172604 | BASE DE ESPEJOS RETROVISORES DER. | UNIDAD | 10 | RD\$6,609.81 | RD\$66,098.08 |
| 5 | 25172604 | BASE DE ESPEJOS RETROVISORES IZQ. | UNIDAD | 10 | RD\$5,881.46 | RD\$58,814.56 |
| 6 | 25171506 | BOMBA DE AGUA | UNIDAD | 15 | RD\$13,009.81 | RD\$195,147.12 |
| 7 | 40151728 | BOMBA DE TRANSFERENCIA | UNIDAD | 20 | RD\$14,382.96 | RD\$287,659.14 |
| 8 | 25171506 | BOMBA HIDRAULICA | UNIDAD | 10 | RD\$26,742.87 | RD\$267,428.68 |
| 9 | 26101809 | BOOSTER DE FRENOS | UNIDAD | 25 | RD\$36,170.60 | RD\$904,265.03 |
| 10 | 25171710 | CILINDRO MAESTRO | UNIDAD | 25 | RD\$3,411.34 | RD\$85,283.50 |
| 11 | 25171718 | CLIP BANDAS DE FRENOS | UNIDAD | 10 | RD\$578.26 | RD\$5,782.56 |
| 12 | 26101513 | COLLARING | UNIDAD | 15 | RD\$5,782.52 | RD\$86,737.75 |
| 13 | 26101513 | CONTROL DE VOLTAGE | UNIDAD | 10 | RD\$6,679.75 | RD\$66,797.49 |
| 14 | 25172301 | CRISTALES FRONTALES L | UNIDAD | 5 | RD\$22,237.96 | RD\$111,189.80 |
| 15 | 25172301 | CRISTALES FRONTALES R | UNIDAD | 5 | RD\$20,914.83 | RD\$104,574.15 |
| 16 | 25173807 | CRUCETA DEL CARDAN | UNIDAD | 10 | RD\$5,055.26 | RD\$50,552.60 |
| 17 | 25174002 | DEPOSITO DE COOLANT | UNIDAD | 15 | RD\$5,198.50 | RD\$77,977.50 |
| 18 | 40151717 | DISCO DE CLUTCH | UNIDAD | 30 | RD\$13,951.65 | RD\$418,549.50 |
| 19 | 25171502 | ESCOBILLAS | UNIDAD | 15 | RD\$433.26 | RD\$6,498.90 |
| 20 | 25174001 | FAN CLUTCH AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD | 4 | RD\$76,143.33 | RD\$304,573.31 |
| 21 | 26101513 | GENERADOR DE 100 AMPERES | UNIDAD | 10 | RD\$66,664.43 | RD\$666,644.26 |
| 22 | 26101740 | INYECTORES | UNIDAD | 12 | RD\$14,456.30 | RD\$173,475.57 |
| 23 | 25171713 | JUEGO DE ASBESTO DE BANDAS TRASEROS | UNIDAD | 40 | RD\$4,626.02 | RD\$185,040.75 |

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS:
Original 1 - Expediente de Compras
Copia1 - Agregar Destino



| | | | | | | |
|--------|----------|-------------------------|--------|----|---------------|------------------|
| 24 | 26101513 | MANGUERA DE RADIADOR | UNIDAD | 10 | RD\$960.35 | RD\$9,603.46 |
| 25 | 26101513 | MANGUERA DEL RADIADOR | UNIDAD | 10 | RD\$658.43 | RD\$6,584.25 |
| 26 | 26101704 | MOTOR DE ARRANQUE | UNIDAD | 15 | RD\$55,617.47 | RD\$834,262.09 |
| 27 | 25171502 | MOTOR LIMPIA VIDRIO | UNIDAD | 10 | RD\$3,998.29 | RD\$39,982.93 |
| 28 | 26112004 | PLATO DE FRICCIÓN | UNIDAD | 30 | RD\$18,053.81 | RD\$541,614.43 |
| 29 | 25173801 | PULMON TRASERO | UNIDAD | 15 | RD\$36,170.60 | RD\$542,559.02 |
| 30 | 25174002 | RADIADOR | UNIDAD | 10 | RD\$58,550.14 | RD\$585,501.44 |
| 31 | 26101808 | SOPORTE DE TRANSMISION | UNIDAD | 30 | RD\$4,212.68 | RD\$126,380.45 |
| 32 | 25171714 | TAMBOR DE FRENO TRASERO | UNIDAD | 10 | RD\$16,685.78 | RD\$166,857.80 |
| 33 | 26101748 | VOLANTA | UNIDAD | 10 | RD\$20,699.05 | RD\$206,990.50 |
| Total: | | | | | | RD\$7,988,757.18 |

| ITEM | CÓDIGO6 | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SOLICITADA | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO |
|------|----------|--|------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| 1 | 25174001 | ASPA CON SU FAN CLUTCH OF-1723 | UNIDAD | 10 | RD\$66,505.45 | RD\$665,054.50 |
| 2 | 26101513 | COLLARING OF-1723 | UNIDAD | 15 | RD\$9,835.00 | RD\$147,525.00 |
| 3 | 40151717 | DISCO DE CLUTCH OF-1723 | UNIDAD | 10 | RD\$29,929.32 | RD\$299,293.24 |
| 4 | 25171713 | JUEGO ASBESTO DE BANDAS ESTANDAR TRAS. OF-1723 | UNIDAD | 50 | RD\$17,901.51 | RD\$895,075.62 |
| 5 | 26101704 | MOTOR DE ARRANQUE OF-1723 | UNIDAD | 10 | RD\$144,552.99 | RD\$1,445,529.89 |
| 6 | 26112004 | PLATO DE FRICCIÓN OF-1723 | UNIDAD | 10 | RD\$49,175.00 | RD\$491,750.00 |
| 7 | 25173801 | PULMON DELANTERO DERECHO OF-1723 | UNIDAD | 20 | RD\$25,358.42 | RD\$507,168.47 |
| 8 | 25173801 | PULMON DELANTERO IZQUIERDO OF-1723 | UNIDAD | 15 | RD\$26,230.72 | RD\$393,460.77 |
| 9 | 25173801 | PULMON TRASERO DERECHO OF-1723 | UNIDAD | 5 | RD\$26,230.72 | RD\$131,153.59 |

⁶Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

| | | | | | | |
|----|----------|--------------------------------------|--------|----|---------------|------------------|
| 10 | 25173801 | PULMON TRASERO IZQUIERDO OF-1723 | UNIDAD | 5 | RD\$26,230.72 | RD\$131,153.59 |
| 11 | 25171714 | TAMBOR DE FRENO DELANTERO OF-1723 | UNIDAD | 10 | RD\$23,679.46 | RD\$236,794.63 |
| 12 | 26101748 | VOLANTA DEL MOTOR | UNIDAD | 10 | RD\$43,555.00 | RD\$435,550.00 |
| | | | | | Total: | RD\$5,779,509.30 |

Plan de Entrega Estimado

| Lote | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
|------|---|--------------------|-------------------------|
| 1 | Prolongación 27 de febrero, Las Caobas, Santo Domingo Oeste | TODOS LOS ITEMS | 10 de diciembre de 2021 |

DANIEL GÓMEZ REYE

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones





Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses - OMSA

Sección de Repuestos

Requisicion de Compras Repuestos

33 RP CLN 20210714 N P

NUMERO: 688

FECHA: 13-07-2021

DIGITADO POR:

ROSA NERYS TERRERO FELIZ

SECCIÓN DE REPUESTOS

SOLICITADO A:

REPUESTOS C1

OBSERVACION: SOLICITADO POR LA DIRECION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR. AUTOBUSES MERCEDES BENZ MACARELLO

CORTESMENTE LE SOLICITAMOS QUE NOS SEAN SUMINISTRADOS LOS ARTICULOS MAS ABAJO DESCRITOS:

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD |
|-----------|---|----------|--------|
| 103654805 | MOTOR DE ARRANQUE M. BENZ OF-1721 | 15 ✓ | UND |
| 103654759 | ABANICO EVAPORADOR M. BENZ OF-1721 | 120 ✓ | UND |
| 103654758 | ABANICO CONDENSADOR M. BENZ OF-1721 | 20 ✓ | UND |
| 103656357 | BLOWERS DE TECHO EVAPORADOR M. BENZ OF-1721 | 30 ✓ | UND |
| 103654862 | BOBINA DEL A/C M. BENZ OF-1721 | 10 ✓ | UND |
| 103656371 | BOMBA CEBADORA A 000 091 21 90 | 10 ✓ | UND |
| 103654760 | BOMBA DE AGUA M. BENZ OF-1721 | 5 ✓ | UND |
| 103656372 | BOMBA HIDRAULICA A 376 466 78 01 | 10 ✓ | UND |
| 103656401 | BOOSTER A 00 254 14 47 | 20 ✓ | UND |
| 103656307 | BUSING DEL ALTERNADOR A 352 155 06 50 | 50 ✓ | UND |
| 103656402 | CABLE ACELERADOR A 384 300 84 32 | 10 ✓ | UND |
| 103656403 | CILINDRO MAESTRO A 384 295 00 06 | 40 ✓ | UND |
| 103654772 | CLUTCH A/C M. BENZ OF-1721 | 5 ✓ | UND |
| 103656404 | COLLARING A 002 250 65 15 OF-1721 | 15 ✓ | UND |
| 103656375 | COMPRESOR NEUMATICO DE 1 CABEZA A76 130 04 15 | 20 ✓ | UND |
| 103654670 | CRISTAL FRONTAL DERECHO M164388 M. BENZ OF-1721 | 30 ✓ | UND |



SOLICITADO POR
LEONARDO ABREÚ

Enc. de Almacén
Interino

AUTORIZADO POR
LCDO. ALEX VILORIO

Dirección Administrativa





Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses - OMSA

Sección de Repuestos

Requisición de Compras Repuestos

33 RP CLN 20210714 N P

688

13-07-2021

ROSA NERYS TERRERO FELIZ

SECCIÓN DE REPUESTOS

REPUESTOS C1

OBSERVACION: SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR. AUTOBUSES MERCEDES BENZ MACARELLO

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD |
|-----------|---|----------|--------|
| 103654669 | CRISTAL FRONTAL IZQUIERDO M164389 M. BENZ OF-1721 | 30 | UND |
| 103654770 | DISCO DE CLOUTCH M. BENZ OF-1721 | 15 | UND |
| 103656412 | ESCOBILLA LIMPIA VIDRIO M. BENZ OF-1721 | 30 | UND |
| 103654779 | MAQUINA LIMPIA VIDRIO DERECHA M. BENZ OF-1721 | 5 | UND |
| 103654780 | MAQUINA LIMPIA VIDRIO IZQ. M. BENZ OF-1721 | 5 | UND |
| 103654784 | PLATO DE FRICCION M. BENZ OF-1721 | 15 | UND |
| 103658073 | PULMON TRASERO DE LOS FRENO IZQ. A 695 420 72 18 | 5 | UND |
| 103658074 | PULMON TRASERO DE LOS FRENO DER. A 695 420 73 18 | 5 | UND |
| 103656423 | RADIADOR DE AGUA M. BENZ OF-1721 | 12 | UND |
| 103654015 | REPARO DE COMPRESOR NEUMATICO O500M | 5 | UND |
| 103656353 | RETENEDORA TRASERA EXTERIOR M. BENZ OF-1721 | 15 | UND |
| 103656354 | RETENEDORA TRASERA INTERIOR M. BENZ OF-1721 | 15 | UND |
| 103653134 | ROLLBEARING 5210 | 30 | UND |
| 103656420 | SELECTRO DE CAMBIO LATERAL A 384 996 70 45 | 10 | UND |
| 103656419 | SELECTOR DE CAMBIO IZQUIERDA A 384 996 02 45 | 10 | UND |
| 103657872 | SOPORTE DEL ALTERNADOR A 376 150 71 73 | 25 | UND |
| 103656386 | SOPORTE COMPLETO DEL COMPRESOR NEUMATICO A 366 130 06 35 | 3 | UND |
| 153650414 | VALVULA MANUAL DE FRENO MERCEDES BENS OM500 A 693 431 78 05 | 5 | UND |

DIRECCION ADMINISTRATIVA
 21 JUL 2021
 RECIBIDO

SOLICITADO POR
 LEONARDO ABREU
 Enc. de Almacén
 Interino

AUTORIZADO POR
 LCDO. ALEX VILORIO
 Dirección Administrativa



Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses - OMSA

Sección de Repuestos

Requisición de Compras Repuestos

33 RP CLN 20210714 N P

688

13-07-2021

ROSA NERYS TERRERO FELIZ

SECCIÓN DE REPUESTOS

REPUESTOS C1

OBSERVACION: SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR. AUTOBUSES MERCEDES BENZ MACARELLO

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD |
|-----------|--------------------------------------|----------|--------|
| 103658004 | VENTILADOR DEL MOTOR A 904 200 14 23 | 5 / | UND |

ULTIMA LINEA

Pagina: 3 de 3



SOLICITADO POR

LEONARDO ABREU

Enc. de Almacén
Interino

AUTORIZADO POR

LCDO. ALEX VILORIO

Dirección Administrativa



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES (OMSA)

DIRECCION MANTENIMIENTO VEHICULAR
 PLAN ANUAL DE PIEZAS NECESITADAS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO
TERCER TRIMESTRE AÑO 2021

**ARTICULOS DE AUTOBUS MERCEDES BENZ MASCARELLO OF-1721
 (9BM384074BB741720)**

| DESCRIPCION A 366 130 06 35 | | REFERENCIA | CANTIDAD |
|-----------------------------|--|-----------------|----------|
| 1 | ARRANCADOR (MOTOR DE ARRANQUE) | A 376 151 05 01 | 15 |
| 2 | ABANICO EVAPORADOR MB OF-1721 | H11-002-206-1 | 120 |
| 3 | ABANICOS DEL CONDENSADOR, ELECTRONICO | N/T | 20 |
| 4 | BLOWERS DE TECHO DEL EVAPORADOR, ELECTRONICO | N/T | 30 |
| 5 | BOBINA DEL A/C MB OF 1721 | H13-000-537 | 10 |
| 6 | BOMBA CEBADORA MB OF-1721 | A 000 091 21 90 | 10 |
| 7 | BOMBA DE AGUA OF-1721 | A 376 200 05 01 | 5 |
| 8 | BOMBA HIDRAULICA MB | A 376 466 78 01 | 10 |
| 9 | BOOSTER MB OF 1721 | A 000 254 14 47 | 20 |
| 10 | BUSING DEL ALTERNADOR | A 352 155 06 50 | 50 |
| 11 | CABLE ACELERADOR MB OF-1721 | A 384 300 84 32 | 10 |
| 12 | CILINDRO MAESTRO MB OF-1721 | A 384 295 00 06 | 40 |
| 13 | CLUTCH A/C MB OF-1721 | H13-003-594 | 5 |
| 14 | COLLARING MB OF-1721 | A 002 250 65 15 | 15 |
| 15 | COMPRESOR NEUMATICO 1 CABEZA MB OF-1721 | A 376 130 04 15 | 20 |
| 16 | CRISTAL FRONTAL DERECHO MB OF-1721 | M164388 | 30 |
| 17 | CRISTAL FRONTAL IZQUIERDO MB OF-1721 | M164389 | 30 |
| 18 | DISCO DE CLOCHE | N/T | 15 |
| 19 | ESCOBILLA LIMPIAVIDRIOS | N/T | 30 |
| 20 | MAQUINA LIMPIAVIDRIO DERECHA MB OF-1721 | M5164 | 5 |
| 21 | MAQUINA LIMPIAVIDRIO IZQUIERDA MB OF-1721 | M5164 | 5 |
| 22 | PLATO DE FRICCION | N/T | 15 |
| 23 | PULMON TRASERO DE LOS FRENOS DERECHO | A 695 420 73 18 | 5 |
| 24 | PULMON TRASERO DE LOS FRENOS IZQUIERDO | A 695 420 72 18 | 5 |

| | | | |
|----|--|-----------------|----|
| 25 | RADIADOR DE AGUA | A 695 500 70 01 | 12 |
| 26 | REPARO DE COMPRESOR NEUMATICO | A 000 131 44 02 | 5 |
| 27 | RETENEDORA TRASERA EXTERIOR | N/T | 15 |
| 28 | RETENEDORA TRASERA INTERIOR | N/T | 15 |
| 29 | RODAMIENTO 5210 PLATO DE ARRASTRE | N/T | 30 |
| 30 | SELECTOR DE CAMBIO DERECHO | A 384 996 01 45 | 10 |
| 31 | SELECTOR DE CAMBIO IZQUIERDO | A 384 996 02 45 | 10 |
| 32 | SOPORTE ALTERNADOR | A 376 150 71 73 | 25 |
| 33 | SOPORTE COMPLETO DEL COMPRESOR NEUMATICO | A 366 130 06 35 | 3 |
| 34 | VALVULA DE PEDAL DE FRENO MB OF-1721 | A 693 431 78 05 | 5 |
| 35 | VENTILADOR DEL MOTOR | A 904 200 14 23 | 5 |



Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses - OMSA
Sección de Repuestos
Requisicion de Compras Repuestos

33 RP CLN 20211014 N P

NUMERO: 711
FECHA: 14-10-2021

DIGITADO POR:
 ROSA NERYS TERRERO FELIZ
 SECCIÓN DE REPUESTOS

SOLICITADO A:
 REPUESTOS C1

OBSERVACION: SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR. MATERIALES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

CORTESMENTE LE SOLICITAMOS QUE NOS SEAN SUMINISTRADOS LOS ARTICULOS MAS ABAJO DESCRITOS:

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD |
|-----------|--|----------|--------|
| 103651704 | CORREA DOBLE ALTERNADOR (AX-52) A 376 997 01 92 | 120 | UND |
| 103655845 | CORREA CX-32 HYUNDAI AERO TOWN | 50 | UND |
| 103651705 | CORREA COMPRESOR DOBLE (AX38) A 376 997 02 92 | 55 | UND |
| 103654743 | CORREA 2R BX-93 | 40 | UND |
| 103542106 | CORREA 2R AX-43 | 70 | UND |
| 103654711 | CORREA 2/BX-54 | 50 | UND |
| 103658057 | CORREA DE MOTOR 6PK1230 | 10 | UND |
| 103654664 | CORREA AX-57 DOBLE | 50 | UND |
| 103657265 | CORREA A 634-997-01-92 (ARTICULADO) | 75 | UND |
| 103658008 | CORREA EN V DEL TENSOR DEL MOTOR A 002 993 06 96 | 50 | UND |
| 103655846 | CORREA CX-83 HYUNDAI AERO TOWN | 30 | UND |
| 153540010 | CORREA TRAPEZOIDAL A 382 997 06 92 | 20 | UND |
| 103543016 | CORREA 2R BX-84 | 75 | UND |
| 103542323 | CORREA 2R BX-86 | 50 | UND |
| 103657873 | CORREA DE LA BOMBA DE AGUA A 906 993 39 96 | 20 | UND |

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 31517
 15 OCT 2021
RECIBIDO

ULTIMA LINEA

Pagina: 1 de 1

SOLICITADO POR

LEONARDO ABREU

Enc. de Almacén
 Interino



AUTORIZADO POR

LCDO. ALEX VILORIO

Dirección Administrativa



| MATERIALES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO | | | |
|---|--|-------------------|---------------|
| ITEM | DESCRIPCION | REFERENCIA | PEDIDO |
| 1 | CORREA 2/9540PB OF-1721 | AX-52 Doble | 120 |
| 15 | CORREA AX-38 DOBLE | A 376 997 02 92 | 55 |
| 2 | CORREA CORTA VENTILADOR | CX-32 | 50 |
| 3 | CORREA DE LA BOMBA DE AGUA (1369 MM) | A 906 993 39 96 | 20 |
| 4 | CORREA DEL COMPRESOR DE A/C | 2R BX93 | 40 |
| 5 | CORREA DEL COMPRESOR DE A/C | AX 43 DOBLE | 70 |
| 6 | CORREA DEL COMPRESOR DEL A/C VOLVO | 2/BX 54 | 50 |
| 7 | CORREA DEL MOTOR IVECO | 6PK1230 | 10 |
| 8 | CORREA DOBLE | AX-57 | 50 |
| 9 | CORREA EN V 1735 MM TRAPEZOIDAL | A 634 997 01 92 | 75 |
| 10 | CORREA EN V DEL TENSOR DEL MOTOR (2014 MM) | A 002 993 06 96 | 50 |
| 11 | CORREA LARGA VENTILADOR | CX-83 | 30 |
| 12 | CORREA TRAPEZOIDAL | A 382 997 06 92 | 20 |
| 13 | CORREAS BX84 DOBLE MB 0500M | BX-84 doble | 75 |
| 14 | CORREAS BX-86 DOBLE MB 0500M | BX-86 DOBLE | 50 |



Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses - OMSA

Sección de Repuestos

Requisición de Compras Repuestos

33 RP CLN 20210714 N P

NUMERO: 686

FECHA: 13-07-2021

DIGITADO POR:
ROSA NERYS TERRERO FELIZ
SECCIÓN DE REPUESTOS



SOLICITADO A:
REPUESTOS C1

OBSERVACION: SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR. AUTOBUS MERCEDES BENZ OM500


CORTESMENTE LE SOLICITAMOS QUE NOS SEAN SUMINISTRADOS LOS ARTICULOS MAS ABAJO DESCRITOS:

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD |
|-----------|---|----------|--------|
| 103650172 | VALVULA DE PEDAL DE FRENO HYUNDAI RF.59300-83450 | 15 | UND |
| 103658001 | BOBINA DE COMPRESOR A/C CLIMA BUSS M. BENZ O500M | 5 ✓ | UND |
| 103654165 | BOBINA DEL COMPRESOR A/C KONVEKTA M. BENZ O500M | 5 ✓ | UND |
| 153650487 | BOMBA DE AGUA MERCEDES BENZ OM500 RF.A 906 200 57 01 | 5 ✓ | UND |
| 103962294 | BOMBILLO HALOGENO REF. H4 P43T | 300 ✓ | UND |
| 153650182 | CILINDRO FRENO DE RUEDA TRAS. DERECHO A 009 420 73 18 | 10 | UND |
| 153650538 | CILINDRO GÁS 40 KGF 675 MM 60.846121 M. BENZ | 30 | UND |
| 103657865 | BOTELLA DE LA PUERTA M. BENZ OM500 RF. 61.305095 | 30 | UND |
| 103652385 | ESPEJO RETROVISOR EXTERNO L.D REF 1.507303 BUSSCAR URB. PLUS | 30 ✓ | UND |
| 103653002 | DISPLAY DE PASAJERO | 30 | UND |
| 153960056 | FARO ALTO / BAJO - MICA POLICARBONATO 24V 61.663524 | 15 ✓ | UND |
| 153960033 | FARO ALTO / BAJO C/ POSICION - MICA POLICARBONATO 24V REF 61.663511 | 15 ✓ | UND |
| 153650195 | GENERADOR 24V 80 AMP (ALTERNADOR) A 013 154 50 02 | 30 ✓ | UND |
| 103653866 | GENERADOR 24V 100 AMP (ALTERNADOR) | 10 ✓ | UND |
| 103653971 | GENERADOR 24V 140 AMP (ALTERNADOR) | 5 ✓ | UND |
| 153650503 | FORRO DE FRENO TRAS. A 382 423 26 10 (ASBESTO DE BANDA) | 120 | UND |



SOLICITADO POR
LEONARDO ABREU

Enc. de Almacén
Interino



AUTORIZADO POR
LCDO. ALEX VILORIO

Dirección Administrativa



Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses - OMSA

Sección de Repuestos

Requisición de Compras Repuestos

33 RP CLN 20210714 N P



686

13-07-2021

ROSA NERYS TERRERO FELIZ

SECCIÓN DE REPUESTOS

REPUESTOS C1

OBSERVACION: SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR. AUTOBUS MERCEDES BENZ OM500

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD |
|-----------|---|----------|--------|
| 153650266 | FORRO DE FRENO DEL. A 382 423 23 10 (ASBESTO DE BANDA) | 50 ✓ | UND |
| 153650271 | SILENCIADOR A 382 490 08 01 | 5 | UND |
| 103653581 | REP. VALVULA SECADORA O500M 000 430 31 15 | 20 ✓ | UND |
| 103650144 | REPARO DE VALVULA DE PUERTA REF.30 005 329 URBANUS PLUS | 40 ✓ | UND |
| 153650125 | INTERRUPTOR ELECTROMAGN. A 001 152 78 10 | 10 | UND |
| 153650573 | SISTEMA AIRE FRIO 2 MOTORES CARACOL/LAMINA P/ FIJACIÓN 1.275194 | 20 ✓ | UND |
| 153650574 | SOPLADOR DE EVAPORADOR REF. 11600005 | 20 ✓ | UND |
| 103656591 | TUBERIA FLEXIBLE BOCA LLENADO DEL ACEITE A 906 010 01 82 | 10 ✓ | UND |
| 153650588 | VALVULA APERTURA DE LA PUERTA 10.025542 | 30 ✓ | UND |
| 153650414 | VALVULA MANUAL DE FRENO MERCEDES BENS OM500 A 693 431 78 05 | 20 ✓ | UND |
| 103654725 | VALVULA DE EMERGENCIA A 695 431 75 05 M. BENZ OM500 | 10 ✓ | UND |
| 103653686 | VALVULA SECADORA MERCEDES BENZ OM500 RF. A 693 420 78 71 | 50 ✓ | UND |
| 153650595 | VENTILADOR PARA CONDENSADOR 11600002 M. BENZ | 25 ✓ | UND |
| 153650594 | VENTILADOR DEL CONDENSADOR H11-001-257 M. BENZ | 50 ✓ | UND |

ULTIMA LINEA

Pagina: 2 de 2



SOLICITADO POR

LEONARDO ABREU

Enc. de Almacén Interino



AUTORIZADO POR

LCDO. ALEX VIJORIO

Dirección Administrativa

684

OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES (OMSA)

DIRECCION MANTENIMIENTO VEHICULAR

PLAN ANUAL DE PIEZAS NECESITADAS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO

TERCER TRIMESTRE AÑO 2021

ARTICULOS DE AUTOBUS MERCEDES BENZ O500M-MOTOR 906 LA (9BM3821858B583663)

| DESCRIPCION | | REFERENCIA | CAN |
|-------------|---|-----------------|-----|
| 1 | ARRANCADOR (MOTOR DE ARRANQUE) | A 006 151 22 01 | 15 |
| 2 | BOBINA DE COMPRESOR A/C CLIMA BUSS M. BENZ O500M | N/T | 5 |
| 3 | BOBINA DE COMPRESOR A/C KONVEKTA M. BENZ O500M | N/T | 5 |
| 4 | BOMBA AGUA | A 906 200 57 01 | 5 |
| 5 | Bombillo H-4 24 Voltio | P43T | 300 |
| 6 | CILINDRO DE FRENO DE RUEDA TRASERO DERECHO | A 009 420 73 18 | 10 |
| 7 | CILINDRO GÁS 40 KGF 675 MM | 60.846121 | 30 |
| 8 | CILÍNDRO P/NEUMÁTICO (Botella DE LA PUERTA). | 61.305095 | 30 |
| 9 | ESPEJO RETROVISOR EXTERNO L.D BUSSCAR URB. PLUS | 1.507303 | 30 |
| 10 | ESPEJO RETROVISOR EXTERNO L.I BUSSCAR URB. PLUS | 1.507311 | 30 |
| 11 | FARO ALTO / BAJO - MICA POLICARBONATO 24V | 61.663524 | 15 |
| 12 | FARO ALTO/BAJO C/POSICION-MICA POLICARBONATO 24V | 61.663511 | 15 |
| 13 | GENERADOR 24V 80 AMP (ALTERNADOR) | A 013 154 50 02 | 30 |
| 14 | GENERADOR 24V 100 AMP (ALTERNADOR) | N/T | 10 |
| 15 | GENERADOR 24V 140 AMP (ALTERNADOR) | A 457 154 02 02 | 5 |
| 16 | JUEGO DE FORRO DE FRENO TRASERO (ASBESTO DE BANDA) | A 382 423 26 10 | 120 |
| 17 | JUEGO DE FORRO DE RUEDA DELANTERA (ASBESTO DE BANDAS) | A382 423 23 10 | 50 |
| 18 | RADIADOR DE AGUA | A 382 500 01 02 | 5 |
| 19 | REPARO VALVULA SECADORA O500M | A 000 430 31 15 | 20 |
| 20 | REPARO DE VALVULA DE PUERTA URBANUS PLUS B. | 30.005.329 | 40 |
| 21 | SELENOIDE DE MOTOR DE ARRANQUE | A 001 152 78 10 | 10 |
| 22 | SIST. AIRE FRIO 2 MOTORES CARACOL/ LAMINA FIJACION | 1.275194 | 20 |

| | | | |
|----|--|-----------------|----|
| 23 | SOPLADOR DE EVAPORADOR | 11600005 | 20 |
| 24 | TUBERIA FLEXIBLE BOCA LLENADO DEL ACEITE | A 906 010 01 82 | 10 |
| 25 | VALVULA APERTURA DE LA PUERTA | 10.025542 | 30 |
| 26 | VALVULA DE FRENO | A 693 431 78 05 | 20 |
| 27 | VALVULA MANUAL DE EMERGENCIA | A 695 431 75 05 | 10 |
| 28 | VALVULA SECADORA O500M | A 693 420 78 71 | 50 |
| 29 | VENTILADOR DEL CONDENSADOR | 11600002 | 25 |
| 30 | VENTILADOR DEL CONDENSADOR M. BENZ | H11-001-257 | 50 |



Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses - OMSA

Sección de Repuestos

Requisicion de Compras Repuestos

33 RP CLN 20210720 N P

NUMERO: 694

FECHA: 13-07-2021

DIGITADO POR:

ROSA NERYS TERRERO FELIZ

SECCIÓN DE REPUESTOS

SOLICITADO A:

REPUESTOS C1

OBSERVACION: SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR . MATERIALES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

CORTESMENTE LE SOLICITAMOS QUE NOS SEAN SUMINISTRADOS LOS ARTICULOS MAS ABAJO DESCRITOS:

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD |
|-----------|--|----------|--------|
| 153650075 | ELEMENTO FILTRANTE (GAS-OIL) A 000 090 15 51 | 110 | UND |
| 153650391 | FILTRO DE AIRE A 634 528 02 06 | 50 | UND |
| 153650392 | FILTRO DE AIRE A 634 528 03 06 | 20 | UND |
| 103654065 | FILTRO DE ACEITE OK87A-14317 HYUNDAI AERO TOWN | 100 | UND |
| 153650088 | ELEMENTO FILTRANTE ACEITE ARTICULADO A 000 180 11 09 | 60 | UND |
| 103654754 | FILTRO DE ACEITE M. BENZ OF-1721 | 150 | UND |
| 103658042 | FILTRO DE AIRE PRIMARIO OFA3010R | 60 | UND |
| 103656424 | FILTRO DE AIRE PRIMARIO A 376 094 82 04 OF-1721 | 200 | UND |
| 103658043 | FILTRO DE AIRE SECUNDARIO A 004 094 73 04 | 30 | UND |
| 103656425 | FILTRO DE AIRE SECUNDARIO A 376 094 83 04 OF-1721 | 125 | UND |
| 103656465 | FILTRO DE GAS-OIL 31945-8Y000 HYUNDAI AERO TOWN | 75 | UND |
| 103654489 | FILTRO HIDRAULICO HYUNDAI AERO TOWN | 10 | UND |

RECIBIDO
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 21 JUL 2021

ULTIMA LINEA

Pagina: 1 de 1



SOLICITADO POR

LEONARDO ABREU

Enc. de Almacén Interino



AUTORIZADO POR

LCDO. ALEX VILORIO

Dirección Administrativa

| OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES (OMSA) | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------|---------------|
| DIRECCION MANTENIMIENTO VEHICULAR | | | |
| PLAN ANUAL DE PIEZAS NECESITADAS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO | | | |
| TERCER TRIMESTRE AÑO 2021 | | | |
| MATERIALES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO | | | |
| DESCRIPCION | | REFERENCIA | PEDIDO |
| 1 | ELEMENTO FILTRANTE (GAS-OIL) O500M | A 000 090 15 51 | 110 |
| 2 | ELEMENTO FILTRO DE AIRE O500M | A 634 528 02 06 | 50 |
| 3 | FILTRO DE AIRE O500M | A 634 528 03 06 | 20 |
| 4 | FILTRO DE ACEITE HD AERO TOWN | OK87A-14317 | 100 |
| 5 | FILTRO DE ACEITE MB MDA3736 | A 000 180 11 09 | 60 |
| 6 | FILTRO DE ACEITE MB OF-1721 | A 003 184 33 01 | 150 |
| 7 | FILTRO DE AIRE PRIMARIO MB MDA3736 | OFA3010R | 60 |
| 8 | FILTRO DE AIRE PRIMARIO MB OF-1721 | A 376 094 82 04 | 200 |
| 9 | FILTRO DE AIRE SECUNDARIO MB MDA3736 | A 004 094 73 04 | 30 |
| 10 | FILTRO DE AIRE SECUNDARIO MB OF-1721 | A 376 094 83 04 | 125 |
| 11 | FILTRO DE GAS-OIL HD AERO TOWN | 31945-8Y000 | 75 |
| 12 | FILTRO DEL HIDRAULICO HD AERO TOWN | 57850-6A600 | 10 |



Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses - OMSA
Sección de Repuestos
Requisicion de Compras Repuestos

33 RP CLN 20210713 N P

NUMERO: 685
FECHA: 13-07-2021



DIGITADO POR:
 ROSA NERYS TERRERO FELIZ
 SECCIÓN DE REPUESTOS

SOLICITADO A:
 REPUESTOS C1

OBSERVACION: SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR AUTOBUSES AERO TOWN

CORTESMENTE LE SOLICITAMOS QUE NOS SEAN SUMINISTRADOS LOS ARTICULOS MAS ABAJO DESCRITOS:

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD |
|-----------|--|----------|--------|
| 103657030 | ABANICO DEL CONDENSADOR COMPLETO CON SU ASPA HYUNDAI AERO TOWN | 30 ✓ | UND |
| 103654068 | BANDA DE FRENO 58140-6A002 HYUNDAI AERO TOWN | 30 ✓ | UND |
| 103657985 | BASE DE ESPEJO RETROVISOR DER. HYUNDAI AERO TOWN | 10 ✓ | UND |
| 103657984 | BASE DE ESPEJO RETROVISOR IZQ. HYUNDAI AERO TOWN | 10 ✓ | UND |
| 103654534 | BOMBA DE AGUA 25100-8Y000 HYUNDAI AERO TOWN | 15 ✓ | UND |
| 103654535 | BOMBA DE TRANSFERENCIA 33170-8Y000 HYUNDA AERO TOWN | 20 ✓ | UND |
| 103654132 | BOMBA HIDRAULICA 57100-55501 HYUNDAI AERO TOWN | 10 ✓ | UND |
| 103654134 | BOOSTER 59130-6B100 HYUNDAI AERO TOWN | 25 ✓ | UND |
| 103654135 | CILINDRO DE FRENO 58330-6A000 HYUNDAI AERO TOWN | 25 ✓ | UND |
| 103654136 | CLIP DE BANDA DE FRENO 58113-6A000 HYUNDAI AERO TOWN | 10 ✓ | UND |
| 103654049 | COLLARING GK87V-165110 HYUNDAI AERO TOWN | 15 ✓ | UND |
| 103963146 | CONTROL DE VOLTAJE HYUNDA AERO TOWN | 10 ✓ | UND |
| 103656551 | CRISTAL FRONTAL L 811111-55101 | 5 ✓ | UND |
| 103656552 | CRISTAL FRONTAL R 81112-55001 | 5 ✓ | UND |
| 103654151 | CRUCETA DE CARDAN 49140-73000 HYUNDAI AERO TOWN | 10 ✓ | UND |
| 103654536 | DEPOSITO DE COOLANT 23360-55200 HYUNDAI AERO TOWN | 15 ✓ | UND |



SOLICITADO POR
 LEONARDO ABREU

Enc. de Almacén
Interino



AUTORIZADO POR
 LCDO. ALEX VILORIO

Dirección Administrativa



Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses - OMSA
Sección de Repuestos
Requisicion de Compras Repuestos

33 RP CLN 20210713 N P

685
13-07-2021

ROSA NERYS TERRERO FELIZ

SECCIÓN DE REPUESTOS

REPUESTOS C1

OBSERVACION: SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR AUTOBUSES AERO TOWN

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD |
|-----------|---|----------|--------|
| 103654048 | DISCO DE CLUTCH 41100-6A700 HYUNDAI AERO TOWN | 30 ✓ | UND |
| 103654561 | ESCOBILLA 85752-55200 HYUNDAI AERO TOWN | 15 ✓ | UND |
| 103654156 | FAN CLUTCH A/ACOND 99252-57560 HYUNDAI AERO TOWN | 4 ✓ | UND |
| 103654158 | ALTERNADOR 37300-8Y000 HYUNDAI AERO TOWN | 10 ✓ | UND |
| 103656477 | INYECTOR 33800-8Y000 | 12 ✓ | UND |
| 103656448 | JUEGO DE ASBESTO DE BANDAS TRASEROS 58143-6A003 | 40 ✓ | UND |
| 103656453 | MANGUERA DE RADIADOR 25413-55202 | 10 ✓ | UND |
| 103656455 | MANGUERA DE RADIADOR 25412-55201 | 10 ✓ | UND |
| 103654054 | MOTOR DE ARRANQUE OK87T-18400 HYUNDAI AERO TOWN | 15 ✓ | UND |
| 103654616 | MOTOR LIMPIA VIDRIO 98110-8C020 HYUNDAI AERO TOWN | 10 ✓ | UND |
| 103654047 | PLATO DE FRICCION 41200-6A700 HYUNDAI AERO TOWN | 30 ✓ | UND |
| 103656444 | PULMON TRASERO 59140-6A001 | 15 ✓ | UND |
| 103654052 | RADIADOR 25300-55200 HYUNDAI AERO TOWN | 10 ✓ | UND |
| 103654041 | SOPORTE TRANSMISION 21813-6A700 HYUNDAI AERO TOWN | 30 ✓ | UND |
| 103654538 | TAMBOR DE FRENO TRASERO 52761-6A100 HYUNDAI AERO TOWN | 10 ✓ | UND |
| 103654157 | VOLANTA 56100-62000MJ HYUNDAI AERO TOWN | 10 ✓ | UND |
| 103654533 | ABANICO ENFRIAMIENTO 25655-55200 HYUNDAI AERO TOWN | 25 ✓ | UND |



ULTIMA LINEA

Pagina: 2 de 2

SOLICITADO POR
LEONARDO ABREU

Enc. de Almacén
Interino

AUTORIZADO POR
LCDO. ALEX VILORIO

Dirección Administrativa

OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES (OMSA)

DIRECCION MANTENIMIENTO VEHICULAR

PLAN ANUAL DE PIEZAS NECESITADAS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO

TERCER TRIMESTRE AÑO 2021

AUTOBUSES HYUNDAI AERO TOWN, MOTOR D6DA (KMJNA18APCC403667)

| | DESCRIPCION | REFERENCIA | CANTIDAD |
|----|--|------------------------|----------|
| * | ABANICO ENFRIAMIENTO <i>REPETIDO (elimado)</i> | 25655-55200 | 20 |
| 2 | ASPA DEL CONDENSADOR COMPLETO | 99236-8AMA0 | 30 |
| 3 | ASPA DEL RADIADOR | 25655-55200 | 25 |
| 4 | BANDA DE FRENOS | 58140-6A002 | 30 |
| 5 | BASE DE ESPEJOS RETROVISORES DER. | 87611-57010 | 10 |
| 6 | BASE DE ESPEJOS RETROVISORES IZQ. | 87611-57010 | 10 |
| 7 | BOMBA DE AGUA | 25100-8Y000 | 15 |
| 8 | BOMBA DE TRANSFERENCIA | 33170-8Y000 | 20 |
| 9 | BOMBA HIDRAULICA | 57100-55501 | 10 |
| 10 | BUSTER DE FRENOS | 59130-6B100 | 25 |
| 11 | CILINDRO MAESTRO | 41600-8C101 | 25 |
| 12 | CLIP BANDAS DE FRENOS | 58113-6A000 | 10 |
| 13 | COLLARING | GK87V-165110 | 15 |
| 14 | CONTROL DE VOLTAGE | N/T | 10 |
| 15 | CRISTALES FRONTALES L | 81111-55101 | 5 |
| 16 | CRISTALES FRONTALES R | 81112-55001 | 5 |
| 17 | CRUCETA DEL CARDAN | 49140-73000 | 10 |
| 18 | DEPOSITO DE COOLANT | 23360-55200 | 15 |
| 19 | DISCO | 41100-6A700 | 30 |
| 20 | ESCOBILLAS | 85752-55200 | 15 |
| 21 | FAN CLUTCH AIRE ACONDICIONADOR | 99252-57560 | 4 |
| 22 | GENERADOR DE 100 AMPERES | N/T | 10 |
| 23 | INYECTORES | 33800-8Y000 | 12 |
| 24 | JUEGO DE ASBESTO DE BANDAS TRASEROS | 58143-6A003 | 40 |
| 25 | MANGUERA DE RADIADOR | 25413-55202 | 10 |

| | | | |
|----|-------------------------|--------------|----|
| 26 | MANGUERA DEL RADIADOR | 25412-55201 | 10 |
| 27 | MOTOR DE ARRANQUE | OK87T18400 | 15 |
| 28 | MOTOR LIMPIA VIDRIO | 98110-8C020 | 10 |
| 29 | PLATO DE FRICCION | 41200-6A700 | 30 |
| 30 | PULMON TRASERO | 59140-6A001 | 15 |
| 31 | RADIADOR | 25300-55200 | 10 |
| 32 | SOPORTE DE TRANSMISION | 21813-6A700 | 30 |
| 33 | TAMBOR DE FRENO TRASERO | 52761-6A100 | 10 |
| 34 | VOLANTA | 56100-6200MJ | 10 |



Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses - OMSA
Sección de Repuestos
Requisición de Compras Repuestos

33 RP CLN 20210716 N P

NUMERO: 693
FECHA: 13-07-2021

DIGITADO POR:
ROSA NERYS TERRERO FELIZ
SECCIÓN DE REPUESTOS

SOLICITADO A:
REPUESTOS C1

OBSERVACION: SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR. AUTOBUSES MERCEDES BENZ MACARELLO OF-1723.

CORTESMENTE LE SOLICITAMOS QUE NOS SEAN SUMINISTRADOS LOS ARTICULOS MAS ABAJO DESCRITOS:

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD |
|-----------|--|----------|--------|
| 103658029 | ASPA CON SU FAN CLUTCH A 906 200 17 23 | 10 ✓ | UND |
| 103656404 | COLLARING A 002 250 65 15 OF-1721 | 15 ✓ | UND |
| 103657866 | DISCO DE CLUTCH OF-1723 A 023 250 72 03 | 10 ✓ | UND |
| 103656352 | JUEGO DE FORRO DE FRENOS TRASEROS A 695 423 12 10 | 50 ✓ | UND |
| 153650172 | ARRANCADOR OM500 RF. A 006 151 22 01 (MOTOR DE ARRANQUE) | 10 ✓ | UND |
| 103657867 | PLATO DE FRICCION OF-1723 A 008 250 98 04 | 10 ✓ | UND |
| 103657868 | PULMON DELANTERO DERECHO A 694 420 74 18 | 20 ✓ | UND |
| 103657869 | PULMON DELANTERO IZQUIERDO A 694 420 73 18 | 15 ✓ | UND |
| 103657870 | PULMON TRASERO DERECHO A 958 420 41 18 | 5 ✓ | UND |
| 103658041 | PULMON TRASERO IZQUIERDO A 958 420 40 18 | 5 ✓ | UND |
| 103656355 | TAMBOR DE FRENO DELANTERO A 305 421 00 01 OF-1721 | 10 ✓ | UND |
| 103657871 | VOLANTA DE MOTOR OF-1723 | 10 ✓ | UND |

RECIBIDO
01-30 Am
21 JUL 2021

ULTIMA LINEA

Pagina: 1 de 1



SOLICITADO POR

LEONARDO ABREU

Enc. de Almacén
Interino



AUTORIZADO POR

LCDO. ALEX VILORIO

Dirección Administrativa

OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES (OMSA)

DIRECCION MANTENIMIENTO VEHICULAR

PLAN ANUAL DE PIEZAS NECESITADAS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO

TERCER TRIMESTRE AÑO 2021

**ARTICULOS DE AUTOBUS MERCEDES BENZ MASCARELLO OF-1723
(9BM384076KB12322)**

| | DESCRIPCION | REFERENCIA | CANTIDAD |
|----|--|-----------------|----------|
| 1 | ASPA CON SU FAN CLUTCH OF-1723 | A 906 200 17 23 | 10 |
| 2 | COLLARING OF-1723 | A 002 250 65 15 | 15 |
| 3 | DISCO DE CLUTCH OF-1723 | A 023 250 72 03 | 10 |
| 4 | • JUEGO ASBESTO DE BANDAS ESTANDAR TRAS. OF-1723 | A 695 423 12 10 | 50 |
| 5 | MOTOR DE ARRANQUE OF-1723 | A 006 151 22 01 | 10 |
| 6 | PLATO DE FRICCION OF-1723 | A 008 250 98 04 | 10 |
| 7 | PULMON DELANTERO DERECHO OF-1723 | A 694 420 74 18 | 20 |
| 8 | PULMON DELANTERO IZQUIERDO OF-1723 | A 694 420 73 18 | 15 |
| 9 | PULMON TRASERO DERECHO OF-1723 | A 958 420 41 18 | 5 |
| 10 | PULMON TRASERO IZQUIERDO OF-1723 | A 958 420 40 18 | 5 |
| 11 | TAMBOR DE FRENO DELANTERO OF-1723 | A 305 421 00 01 | 10 |
| 12 | VOLANTA DEL MOTOR | N/T | 10 |