

RESUMEN DE LEVANTAMIENTO

FECHA:

18/09/2020

ITEM	EDIFICIO	AREA	DESCRIPCION	CANTIDAD	NECESIDAD	NOTA
1	Edificio C1	Segundo Nivel	AA 18,000 BTU (1.5 TON)	1	Requiere Mantenimiento Preventivo	Equipos en Buenas Condiciones
2	Edificio C1	Primer Nivel	AA 36,000 BTU (3.0 TON)	1	Requiere Mantenimiento Preventivo	Equipos en Buenas Condiciones
3	Edificio C1	Primer Nivel	AA 36,000 BTU (3.0 TON)	1	Requiere Mantenimiento Preventivo	Equipos en Buenas Condiciones
4	Edificio C1	Segundo Nivel	AA 24,000 BTU (2.0 TON)	1	Requiere Mantenimiento Preventivo	Equipos en Buenas Condiciones
5	Desabolladura y Pintura	Mecanica	AA 24,000 BTU (2.0 TON)	1	Requiere Mantenimiento Preventivo	Equipo en Condiciones Aceptable
6	Desabolladura y Pintura	Pintura	AA 18,000 BTU (1.5 TON)	1	Requiere Mantenimiento Preventivo	Equipo en Condiciones Aceptable
7	Recursos Humanos	Seguridad y Salud Ocupacional	AA 12,000 BTU (1.0 TON)	1	Requiere Mantenimiento Preventivo	Equipo en Buenas Condiciones
8	Recursos Humanos	Salud de Capacitación	AA 12,000 BTU (1.0 TON)	1	Requiere Mantenimiento Preventivo	Equipo en Buenas Condiciones
9	Recursos Humanos	Reclutamiento y Selección de Personal	AA 12,000 BTU (1.0 TON)	1	Requiere Mantenimiento Preventivo	Equipo en Buenas Condiciones
10	Recursos Humanos	Recrutamiento de Personal	AA 24,000 BTU (2.0 TON)	1	Requiere Mantenimiento Preventivo	Equipo en Buenas Condiciones
11	Recursos Humanos	Relaciones Laborales	AA 12,000 BTU (1.0 TON)	1	Requiere Mantenimiento Preventivo	Equipo en Buenas Condiciones
12	Recursos Humanos	Control de Tecnología	AA 12,000 BTU (1.0 TON)	1	Requiere Mantenimiento Preventivo	Equipo en Buenas Condiciones
13	Recursos Humanos	Escalera Común	AA 24,000 BTU (2.0 TON)	1	Requiere Mantenimiento Preventivo	Equipo en Buenas Condiciones
14	Recursos Humanos	Dirección Jurídica	AA 24,000 BTU (2.0 TON)	1	Requiere Mantenimiento Preventivo	Equipo en Buenas Condiciones
15	Recursos Humanos	Director de Jurídica	AA 18,000 BTU (1.5 TON)	1	Requiere Mantenimiento Preventivo	Equipo en Buenas Condiciones
16	Recursos Humanos	Asistencia Diaria y Carnet	AA 18,000 BTU (1.5 TON)	1	Requiere Mantenimiento Preventivo	Equipo en Buenas Condiciones
17	Recursos Humanos	Nomina	AA 12,000 BTU (1.0 TON)	1	Requiere Mantenimiento Preventivo	Equipo en Buenas Condiciones
18	Recursos Humanos	Capacitación	AA 12,000 BTU (1.0 TON)	1	Requiere Mantenimiento Preventivo	Equipo en Buenas Condiciones
19	Recursos Humanos	Recursos Humanos	AA 12,000 BTU (1.0 TON)	1	Requiere Mantenimiento Preventivo	Equipo en Buenas Condiciones
20	Recursos Humanos	Recursos Humanos	AA 18,000 BTU (1.5 TON)	1	Requiere Mantenimiento Preventivo	Equipo en Buenas Condiciones
21	Recursos Humanos	Director de Recursos Humanos	AA 18,000 BTU (1.5 TON)	1	Requiere Mantenimiento Preventivo	Equipo en Buenas Condiciones
22	Recursos Humanos	Archivo Recursos Humanos	AA 24,000 BTU (2.0 TON)	1	Requiere Mantenimiento Preventivo	Equipo en Buenas Condiciones
23	Combustible	Combustible	AA 12,000 BTU (1.0 TON)	1	Requiere Mantenimiento Preventivo	Equipo en Condiciones Aceptable
24	Mayordomía y Planta Física	Planta Física	AA 18,000 BTU (1.5 TON)	1	Requiere Mantenimiento Preventivo	Equipo en Condiciones Aceptable
25	Mayordomía y Planta Física	Mayordomía	AA 24,000 BTU (2.0 TON)	1	Requiere Mantenimiento Preventivo	Equipo en Condiciones Aceptable
26	Mantenimiento Vehicular	Director	AA 18,000 BTU (1.5 TON)	1	Requiere Mantenimiento Preventivo	Equipo en Condiciones Aceptable
27	Mantenimiento Vehicular	Administrativa	AA 18,000 BTU (1.5 TON)	1	Requiere Mantenimiento Preventivo	Equipo en Condiciones Aceptable
28	Mantenimiento Vehicular	Encargado Transportación	AA 18,000 BTU (1.5 TON)	1	Requiere Mantenimiento Preventivo	Equipo en Condiciones Aceptable
29	Operaciones	Archivo	AA 12,000 BTU (1.0 TON)	1	Requiere Mantenimiento Preventivo	Equipo en Buenas Condiciones
30	Operaciones	Encargado de Turno	AA 12,000 BTU (1.0 TON)	1	Requiere Mantenimiento Preventivo	Equipo en Buenas Condiciones
31	Operaciones	Salón de Reuniones	AA 24,000 BTU (2.0 TON)	1	Requiere Mantenimiento Preventivo	Equipo en Buenas Condiciones
32	Operaciones	Departamento de Lavado	AA 12,000 BTU (1.0 TON)	1	Requiere Mantenimiento Preventivo	Equipo en Buenas Condiciones
33	Operaciones	Dirección	AA 18,000 BTU (1.5 TON)	1	Requiere Mantenimiento Preventivo	Equipo en Condiciones Aceptable
34	Operaciones	Control de Despacho de Autobuses	AA 12,000 BTU (1.0 TON)	1	Requiere Mantenimiento Preventivo	Equipo en Buenas Condiciones
35	Edificio 2	Almacén de Repuestos	AA 12,000 BTU (1.0 TON)	1	Requiere Mantenimiento Preventivo	Equipo en Buenas Condiciones
36	Edificio 2	Encargado de Almacén	AA 12,000 BTU (1.0 TON)	1	Requiere Mantenimiento Preventivo	Equipo en Buenas Condiciones
37	Edificio 2	Almacén de Suministro	AA 36,000 BTU (3.0 TON)	1	Requiere Mantenimiento Preventivo	Equipo en Buenas Condiciones
38	Edificio 2	Encargado Almacén de Suministro	AA 12,000 BTU (1.0 TON)	1	Requiere Mantenimiento Preventivo	Equipo en Buenas Condiciones
39	Edificio 2	Comedor	AA 36,000 BTU (3.0 TON)	1	Requiere Mantenimiento Preventivo	Equipo en Buenas Condiciones
40	Edificio 2	Seguridad	AA 18,000 BTU (1.5 TON)	1	Requiere Mantenimiento Preventivo	Equipo en Condiciones Aceptable
41	Edificio 2	Tesorería	AA 60,000 BTU (5.0 TON)	1	Requiere Mantenimiento Preventivo	Equipo en Plafón (No se Pudo Visualizar Condiciones)
42	Edificio 2	Tesorería	AA 36,000 BTU (3.0 TON)	1	Requiere Cambio de Compresor	Equipo en Plafón (No se Pudo Visualizar Condiciones)
43	Edificio 2	Tecnología	AA 24,000 BTU (2.0 TON)	1	Requiere Mantenimiento Preventivo	Equipo en Buenas Condiciones
44	Edificio 2	Revisión	AA 60,000 BTU (5.0 TON)	1	Requiere Mantenimiento Preventivo	Equipo en Plafón (No se Pudo Visualizar Condiciones)
45	Edificio 2	Salón de Reuniones	AA 60,000 BTU (5.0 TON)	1	Requiere Mantenimiento Preventivo	Equipo en Plafón (No se Pudo Visualizar Condiciones)

46	Edificio 2	Auditoría Interna	AA 60,000 BTU (5.0 TON)	1	Requiere Mantenimiento Preventivo	Equipo en Plafón (No se Pudo Visualizar Condiciones)
47	Edificio 2	Gerente Administrativo	AA 60,000 BTU (5.0 TON)	1	Requiere Mantenimiento Preventivo	Equipo en Plafón (No se Pudo Visualizar Condiciones)
48	Edificio 2	Dirección Financiera	AA 60,000 BTU (5.0 TON)	1	Requiere Mantenimiento Preventivo	Equipo en Plafón (No se Pudo Visualizar Condiciones)
49	Edificio 2	Contabilidad	AA 60,000 BTU (5.0 TON)	1	Requiere Mantenimiento Preventivo	Equipo en Plafón (No se Pudo Visualizar Condiciones)
50	Edificio 2	N/A	AA 36,000 BTU (3.0 TON)	1	Requiere Mantenimiento Preventivo	Equipo en Plafón (No se Pudo Visualizar Condiciones)
51	Edificio 2	Compras	AA 60,000 BTU (5.0 TON)	1	Requiere Mantenimiento Preventivo	Equipo en Plafón (No se Pudo Visualizar Condiciones)
52	Edificio 1	Comedor	AA 24,000 BTU (2.0 TON)	1	Requiere Mantenimiento Preventivo	Equipo en Condiciones Aceptable
53	Edificio 1	Servicio al Cliente	AA 12,000 BTU (1.0 TON)	1	Requiere Mantenimiento Preventivo	Equipo en Condiciones Aceptable
54	Edificio 1	Acceso a la Información	AA 12,000 BTU (1.0 TON)	1	Requiere Mantenimiento Preventivo	Equipo en Buenas Condiciones
55	Edificio 1	Recepción	AA 36,000 BTU (3.0 TON)	1	Requiere Mantenimiento Preventivo	Equipo en Buenas Condiciones
56	Edificio 1	Dirección de Comunicaciones	AA 18,000 BTU (1.5 TON)	1	Requiere Mantenimiento Preventivo	Equipo en Buenas Condiciones
57	Edificio 1	Comunicaciones	AA 24,000 BTU (2.0 TON)	1	Equipo Requiere Cambio	Cambio por Unidad de Pared 36,000 BTU
58	Edificio 1	Encargado de Recepción	AA 12,000 BTU (1.0 TON)	1	Requiere Mantenimiento Preventivo	Equipo en Buenas Condiciones
59	Edificio 1	Sección de Correspondencia	AA 12,000 BTU (1.0 TON)	1	Requiere Mantenimiento Preventivo	Equipo en Condiciones Aceptable
60	Edificio 1	Despacho del Director Asistente	AA 12,000 BTU (1.0 TON)	1	Requiere Mantenimiento Preventivo	No se Pudo Accesar, Información Suministrada por el personal de mantenimiento.
61	Edificio 1	Despacho del Director Sala de Espera	AA 18,000 BTU (1.5 TON)	1	Requiere Mantenimiento Preventivo	No se Pudo Accesar, Información Suministrada por el personal de mantenimiento.
62	Edificio 1	Despacho del Director Dirección General	AA 36,000 BTU (3.0 TON)	1	Requiere Mantenimiento Preventivo	No se Pudo Accesar, Información Suministrada por el personal de mantenimiento.
63	Edificio 1	Despacho del Director Salón de Reuniones	AA 36,000 BTU (3.0 TON)	1	Equipo Requiere Cambio	No se Pudo Accesar, Información Suministrada por el personal de mantenimiento.
64	Edificio 1	Despacho del Director	AA 24,000 BTU (2.0 TON)	1	Unidades Nuevas	No se Pudo Accesar, Información Suministrada por el personal de mantenimiento.
65	Edificio 1	Despacho del Director	AA 24,000 BTU (2.0 TON)	1	Unidades Nuevas	No se Pudo Accesar, Información Suministrada por el personal de mantenimiento.
66	Edificio 1	Escalera Común	AA 18,000 BTU (1.5 TON)	1	Requiere Mantenimiento Preventivo	Equipo en Condiciones Aceptable
67	Edificio 1	Oficina Disponible	AA 12,000 BTU (1.0 TON)	1	Requiere Mantenimiento Preventivo	Equipo en Condiciones Aceptable
68	Edificio 1	Oficina Disponible	AA 12,000 BTU (1.0 TON)	1	Requiere Mantenimiento Preventivo	Equipo en Condiciones Aceptable
69	Edificio 1	Salón de Reuniones	AA 18,000 BTU (1.5 TON)	1	Requiere Mantenimiento Preventivo	Equipo en Condiciones Aceptable
70	Edificio 1	Salón de Reuniones B	AA 24,000 BTU (2.0 TON)	1	Requiere Mantenimiento Preventivo	Equipo en Condiciones Aceptable
71	Edificio 1	Tecnología	AA 18,000 BTU (1.5 TON)	1	Requiere Mantenimiento Preventivo	Equipo en Buenas Condiciones
72	Edificio 1	Tecnología	AA 24,000 BTU (2.0 TON)	1	Requiere Mantenimiento Preventivo	Equipo en Buenas Condiciones
73	Edificio 1	Data Center	AA 24,000 BTU (2.0 TON)	1	Requiere Mantenimiento Preventivo	Equipo en Buenas Condiciones
74	Edificio 1	Data Center	AA 24,000 BTU (2.0 TON)	1	Requiere Mantenimiento Preventivo	Equipo en Buenas Condiciones